

А К Т

обследования антитеррористической защищенности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения расположенного на территории Куйбышевского района

г. Самара

«20» 06 2014 г.

Рабочая группа в составе:

Григорьев В.В., Шибанов А.С.

В соответствии с Федеральными законами РФ № 68-ФЗ от 11.11.94 г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму», решениями АТК Самарской области (03.03.2005г.), городского округа Самара и графиком обследования антитеррористической защищенности объектов расположенных на территории Куйбышевского района межведомственной АТК района на 2014 год., проведено обследование антитеррористической защищенности:

МБДОУ (№, полное наименование): детский сад № 181

Адрес: 443004, Самара, ст. Зелёная, 3а

Руководитель: Заведующий Михайлович Кармен Петровна

Телефон: 350-57-12

Должность и фамилия лица, отвечающего за вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Михайлович Кармен Петровна

В ходе обследования установлено:

1. Характеристика и особенности объекта дет. садик 2-й ступ. с группой дошкольного возраста, S - 105 кв м², д. № 181

2. Организация охраны объекта:

· вид охраны срочное

· принадлежность ЧОО, приказ № 107/01-14 от 01.06.14г.

· количество постов днем 4 численность 1

· количество постов ночью 1 численность 1

· оборудование поста охраны (наличие помещения, средств связи (ТЛФ, р/с, ...), инструкции, список телефонов экстренной связи и т.д.) имеется

· режим работы круглосуточно

· пропускной режим (журнал учета посетителей) выдана

· наличие турникетов нет

· организация пропускного режима для транспортных средств организован

3. Наличие технических средств охраны:

· КТС (№ договора, с кем) ТЦО № 3 УВД УМВД РФ по г. Самаре

· наличие системы видеонаблюдения (количество камер наружных, внутренних)

6 видеонаблюдения

· ГГС (количество динамиков) 2 динамика

· телефон с АОН (кол-во, место установки) имеется

· АПС (характеристика) имеется

иное

4. Характеристика ГБР:

· принадлежность (№ договора) ТЦО № 3 УВД УМВД РФ по г. Самаре

· численность 2-5 чел

. время прибытия 8.15 мин
. вооружение патрульные

5. Инженерное оборудование объекта:
. периметр ограждения (длина, высота) 960 м, 6-1,7 м
. материал сетка
. состояние ограждения удовлетворительно
. калитки, ворота, шлагбаумы (кол-во, состояние.) калитки 2, ворота - 1
. освещение периметра объекта освещено, в рабочее время светомеханики

6. Наличие автостоянки ближе 25 м нет

7. Сдача помещений или территорий в аренду (№ договора, информирование территориального ОВД) нет

8. Инструктаж сотрудников МБДОУ по повышению бдительности проводится

9. Наличие и качество отработки «Паспорта антитеррористической защищенности объекта» в нашем и соседнем с нами штабе у ФСБ и СР

10. Организация эвакуации в случае ЧС (наличие указателей, состояние запасных выходов, порядок хранения ключей от них, проведение тренировок и т.д.) организовано

11. Привлечение к ремонтно-строительным работам организаций и граждан (наличие лицензии, разрешения, информирование РУ-РОВД и т.д.) не проводится

Вывод: рекомендуется в рабочем состоянии организовать работу с сеткой ограждения для уменьшения бдительности и слаженности действий при ЧС.

Члены рабочей группы:
С.И. Емц. (исполн. обязанности) ГУП СКНЗ УМВД РФ Евдокимов А.В.
Шевченко А.

С актом ознакомлен (а) Заварова С. Михайлова А.П.